

FICHA TÉCNICA

Indicador de Tensão

Destaque: Aço Carbono Galvanizado ou Aço Inoxidável (Mola Inox).

Indicado: É utilizado para garantir a tensão correta do cabo e o bom funcionamento de todos os componentes do sistema no caso de uma queda.

Caso a linha de vida seja tensionada de mais, podemos gerar cargas exorbitantes nas ancoragens acarretando em falha do sistema. Caso a tensão seja pouca, o comprimento da queda será maior, aumentando a força de impacto. Laudo do laboratório atestando carga ruptura de 5000 Kgf.



FIXSAFE - CNPJ: 28.004.368/0001-47

Telefone: (51) 3126-7169 | E-mail: comercial@fixsafe.ind.br

Av. França, 1190 – Navegantes | Porto Alegre, RS - 90230-220